


Réf.	Code produit	Description
1	RVS-RA503531	Support de brique déflectrice Studio 3 Mk1.5
2	RVS-MEC10409	Ensemble de briques coupe-feu et déflecteur Studio 3 Mk1.5 Les briques réfractaires ont été améliorées. Si vous achetez ce premier ensemble amélioré, vous devrez également acheter le RVS-MEC10590 (numéro 7).
2a	RVS-MEC12153	Ensemble de briques déflectrices Studio 3 Mk1.5
3	RVS-MEC9161	Outil de porte Studio 3 Mk1.5
4	RVS-MEC8500	Prise en charge de la barre de journalisation Studio
5	RVS-ME601402	Barre de protection pour bûches Studio 3 Mk1.5
6	RVS-MEC10590	Ensemble de mise à niveau en acier pour assemblage de briques réfractaires Studio 3 Il s'agit de la section en acier améliorée pour l'ensemble de briques réfractaires RVS-MEC10409



Réf.	Code produit	Description
1	5704	Cordon d'étanchéité noir de 13 mm avec adhésif - Paquet de 3,5 m Joint de porte
2	RVS-MEC9446	Kit d'assemblage de charnières Riva Studio 3
3	CE7499	Studio 3 portes vitrées Dimensions : 1297 x 406 mm (l x h)
4	RVS-MEC8300	Ensemble de porte complet Studio 3
5705		Ruban adhésif 40 mm x 2 mm - Paquet de 3,4 m Joint en verre