


Réf.	Code produit	Description
1	RVS-MEC10407	Ensemble de briques réfractaires Studio 1 Mk1.5 Les briques réfractaires ont été améliorées. Si vous achetez ce premier ensemble amélioré, vous devrez également acheter le RVS-MEC10588 (numéro 7).
2	RVS-RA503511	Support de brique déflecteur Studio 1 Mk1.5
3	RVS-MEC12151	Ensemble de briques déflectrices Studio 1 Mk1.5
4	RVS-ME600213	Outil de poignée de porte de studio
5	RVS-MEC8500	Prise en charge de la barre de journalisation Studio
6	RVS-ME601390	Barre de protection pour bûches Studio 1 Mk1.5
7	RVS-MEC10588	Ensemble de mise à niveau en acier pour assemblage de briques réfractaires Studio 1 Il s'agit de la section en acier améliorée pour l'ensemble de briques réfractaires RVS-MEC10407



Réf.	Code produit	Description
1	RVS-MEC10167	Ensemble de loquet de porte Studio 500/1 Mk.1.5
2	5700	Joint de porte noir 13 mm avec adhésif - Paquet de 2 m
3	CE7473	Porte vitrée du Studio 1 Dimensions : 710 x 383 mm (l x h)
4	RVS-MEC10150	Ensemble de porte complet Studio 1 Mk1.5
5705		Ruban adhésif 40 mm x 2 mm - Paquet de 3,4 m Joint en verre