


Réf.	Code produit	Description
1	RVS-MEC10409	Ensemble de briques coupe-feu et déflecteur Studio 3 Mk1.5 Les briques réfractaires ont été améliorées. Si vous achetez ce premier ensemble amélioré, vous devrez également acheter le RVS-MEC10590 (numéro 7).
2	RVS-RA501994	Support de brique déflecteur Studio 3
3	RVS-MEC12153	Ensemble de briques déflectrices Studio 3 Mk1.5
4	RVS-MEC9161	Outil de porte Studio 3 Mk1.5
5	RVS-MEC8500	Prise en charge de la barre de journalisation Studio
6	RVS-ME600156	Barre de protection pour bûches Studio 3
7	RVS-MEC10590	Ensemble de mise à niveau en acier pour assemblage de briques réfractaires Studio 3 Il s'agit de la section en acier améliorée pour l'ensemble de briques réfractaires RVS-MEC10409



Réf.	Code produit	Description
------	--------------	-------------

1 5704 Cordon d'étanchéité noir de 13 mm avec adhésif - Paquet de 3,5 m
Joint de porte

2 RVS-MEC9446 Kit d'assemblage de charnières Riva Studio 3

3 CE7499 Studio 3 portes vitrées
Dimensions : 1297 x 406 mm (l x h)

4 RVS-MEC8300 Ensemble de porte complet Studio 3

5705 Ruban adhésif 40 mm x 2 mm - Paquet de 3,4 m
Joint en verre