


Réf.	Code produit	Description
1	RVS-MEC11379	Ensemble de briques réfractaires Studio 2 Mk1.75 Les briques réfractaires ont été améliorées. Si vous achetez ce premier ensemble amélioré, vous devrez également acheter le RVS-MEC10589 (numéro 7).
2	MEC11329	Ensemble de protections pour briques réfractaires de base Studio 2 Mk1.75
3	RVS-MEC12148	Ensemble de briques déflectrices Studio 2 Mk1.75
4	RVS-RA503452	Support de brique déflectrice Studio 2 Mk 1.5
5	RVS-ME601353	Barre de protection pour bûches Studio 2 Mk 1.5
5a	RVS-MEC8500	Prise en charge de la barre de journalisation Studio
6	RVS-ME600213	Outil de poignée de porte de studio
7	RVS-MEC10589	Ensemble de mise à niveau en acier pour assemblage de briques réfractaires Studio 2 Il s'agit de la section en acier améliorée pour l'ensemble de briques réfractaires RVS-MEC11379



Réf.	Code produit	Description
1	RVS-MEC10010	Ensemble de loquet de porte Studio 2 Mk 1.5
2	5702	Joint de porte noir 13 mm avec adhésif - Paquet de 2,5 m Joint de porte
3	CE7477	Studio 2 Porte vitrée Dimensions : 910 x 409 mm (l x h)
4	RVS-MEC10103	Ensemble de porte complet pour Studio 2 Mk 1.5
5	5705	Ruban adhésif 40 mm x 2 mm - Paquet de 3,4 m Joint en verre